

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

EQUIPAMENTOS
Ferramentas Manuais

RISCOS

- Corte;
- Perfuração;
- Entalamento;
- Projeção de partículas.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO / PREVENÇÃO

- As ferramentas devem estar em bom estado, sobretudo no que diz respeito às superfícies de trabalho;
- Deve utilizar se sempre a ferramenta adequada ao trabalho a realizar;
- As ferramentas de corte devem estar devidamente afiadas;
- As ferramentas de percussão devem estar isentas de rebarbas;
- Os cabos das ferramentas manuais devem ser verificados periodicamente, no sentido de se detetarem fissuras, fraturas ou outras anomalias que possam por em risco o seu utilizador;
- Todas as ferramentas devem ser transportadas em recipientes apropriados para tal;
- Nunca se devem transportar ferramentas como chaves de parafusos, puncoadeiras, nos bolsos do vestuário;
- Nos locais altos em que exista o risco de queda de ferramentas, estas deverão possuir espigas acopladas a elementos fixos que evitem a sua queda;
- Os EPI (Equipamento de Proteção Individual) a utilizar deverão estar de acordo com a tarefa a desempenhar.